

04.1. Claustro Alcantarino

Restauración integral y puesta en valorEl claustro de San Pedro de Alcántara, conocido como claustro Alcantarino, tiene planta cuadrangular, galerías con arquerías de sillar, y cubierta de teja sobre estructura de madera y carrizo. El claustro sufrió importantes daños a raíz del terremoto del 2001 y quedó en riesgo de colapso. Los primeros trabajos tuvieron carácter de emergencia debido al estado de precariedad de la edificación y se centraron en el apuntalamiento de los sectores críticos. La restauración integral del claustro fue iniciada en septiembre del 2002 con la consolidación de los muros y arquerías, y la restauración de las cubiertas. La intervención en el sector noreste fue la de mayor complejidad, ya que fue necesario el desmontaje de toda la galería para reemplazar los sillares fracturados. Concluidos estos trabajos, fueron intervenidos los ambientes del claustro. El proyecto culminó con la ejecución del proyecto de iluminación.