

3.4. Sectores norte y oeste

Obra nueva y restauración En el patio interior de la casona existían varias construcciones precarias levantadas a lo largo del siglo XX, que fueron retiradas. El proyecto planteó la construcción de un edificio de obra nueva en el sector norte, destinado a sala de usos múltiples del centro cultural en el primer nivel, y cafetería en el segundo. El nuevo edificio quedó articulado con los sectores sur y este de la casona mediante la incorporación de galerías hacia el patio, construidas con estructura metálica y pisos de madera, que permitieron la circulación perimetral en el segundo nivel, así como la integración arquitectónica y unidad del conjunto. En el proceso de liberación de las construcciones precarias del sector oeste se encontró un tramo de muro de piedra, construido con aparejo inca, que fue conservado e integrado al conjunto.