

## 019. Templo San Lorenzo de Tapay

Conservación y restauraciónEl templo de San Lorenzo de Tapay fue construido a mediados del siglo XVII. Posee planta rectangular y cubierta de par y nudillo. Cuenta con una torre campanario y una portada de influencia renacentista, rematada por un tímpano rectangular.

En 1827, el templo sufrió un incendio que destruyó su cubierta y los retablos barrocos originales, que fueron reemplazados por otros de estilo neoclásico, construidos con piedra y estuco. A raíz del terremoto de junio del 2001, el templo sufrió daños estructurales generalizados, por debilitamiento y pérdida del mortero de agarre utilizado en los muros de mampostería.La intervención integral del templo, iniciada en el 2005, contempló la consolidación estructural de los muros, la restitución de la cubierta original de par y nudillo, y la restauración del conjunto de bienes muebles. La ejecución del proyecto conllevó una dificultad adicional: el traslado a lomo de mula de todos los materiales de obra en un recorrido de más de seis horas.