

03.2. Templo de la Tercera Orden

Restauración integral y adecuación como sala de conciertosLa orden franciscana está estructurada en tres órdenes: la Primera Orden agrupa a frailes franciscanos y a hermanos menores; la Segunda Orden está conformada por las hermanas clarisas, concepcionistas, capuchinas y coletinas; y la Tercera Orden u Orden Terciaria tiene carácter seglar. El templo de la Tercera Orden de Arequipa estuvo vinculado con la antigua casa de ejercicios de esta orden. Fue construido entre 1775 y 1777, y reconstruido tras el terremoto de 1784. Tiene planta de cruz latina de una sola nave, con bóveda de cañón y cúpula sobre el crucero.El terremoto de junio del 2001 produjo el derrumbe parcial de la bóveda principal y del transepto del templo, y provocó daños importantes en sus muros. Ante esta situación, se efectuó una intervención de emergencia con el apoyo de la Municipalidad de París (Francia). Se realizó el cimbrado de las bóvedas en riesgo de colapso, y se procedió a su desmontaje, rearmado y reforzamiento estructural. Posteriormente, se consolidaron los muros y se restauró la arquitectura interior del templo, que fue acondicionado como sala de conciertos y dotado de las instalaciones, equipamiento y mobiliario necesarios.Esta actuación permitió el uso del monumento restaurado como parte del equipamiento cultural de la ciudad.