

04.2. Pinacoteca

Restauración y adecuación museográfica La pinacoteca del convento de la Recoleta está ubicada en un ambiente rectangular situado entre los claustros Procesional y Alcantarino. Este ambiente está techado con estructura de par y nudillo, y cubierto con teja sobre carrizo. En su interior se exhiben los lienzos más importantes de la colección pictórica del convento.

El terremoto del 2001 produjo graves daños en la pinacoteca debido a la falla estructural de sus muros de adobe, de gran longitud y carentes de arriostramiento transversal. La cubierta quedó al borde del colapso por el desplome lateral de los muros. A través de una intervención de emergencia, se consolidaron y reforzaron los muros; se colocaron vigas soleras, tirantes y tensores de amarre en los muros laterales; y se restauró la cubierta. Concluidos los trabajos, se ejecutó el proyecto de adecuación museográfica de la pinacoteca, que incluyó la conservación de la carpintería, así como el tratamiento de los pisos, los acabados y las instalaciones.